


Dân lo di tích sập đổ, cơ quan chức năng nói chờ sửa quy hoạch

10:32 16/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Người dân lo đình Tân Mỹ (Khánh Hòa) sập đổ, trong khi cơ quan chức năng nói chờ sửa quy hoạch giao thông mới tôn tạo di tích.

image not found or type unknown





Đình Tân Mỹ đã có lịch sử hơn 170 năm - Ảnh: TRẦN HOÀI

Ngày 15-8, ông Đinh Văn Tư - trưởng ban quản lý đình Tân Mỹ, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) - cho biết người dân địa phương đang rất lo lắng tình trạng **di tích** đình Tân Mỹ xuống cấp nhưng không được tu sửa.

Di tích sập đổ bất cứ lúc nào


Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, các vách tường tại di tích đã nứt toác, một số trụ bê tông bị hư hỏng nặng, nhiều mảng tường bị thấm nước loang lổ, mái ngói xô lệch hở nhiều chỗ.


Theo ông Tư, đình được xây dựng từ năm 1851, để thờ các bậc tiền hiền đã có công khai phá vùng đất Vạn Giã, được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh từ năm 2013.

Di tích đình Tân Mỹ đã trải qua 5 lần tu bổ vào các năm: 1946, 1989, 1997, 2010 và 2013. Tuy nhiên ngôi đình hiện xuống cấp trầm trọng, người dân lo đình sẽ bị sập đổ bất cứ lúc nào.

"Thời gian qua, cử tri ở thị trấn cũng đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp để sớm đầu tư, tôn tạo di tích nhưng đến giờ vẫn chưa được triển khai", ông Tư nói.

image not found or type unknown





Cột xi măng trong đình vỡ nát, có thể gãy đổ bất cứ lúc nào - Ảnh: TRẦN HOÀI

image not found or type unknown





Phải chờ sửa quy hoạch

Liên quan đến đình Tân Mỹ, UBND huyện Vạn Ninh cho biết năm 2009, huyện điều chỉnh lộ giới và bổ sung một số tuyến giao thông thị trấn Vạn Giã, trong đó tuyến đường Lý Thường Kiệt được quy hoạch với lộ giới 13m (lòng đường 7m, vỉa hè mỗi bên 3m). Đình Tân Mỹ hiện nay nằm trong quy hoạch của tuyến đường này (nằm trên phần chiều rộng vỉa hè từ 1 - 1,7m).

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn - phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, UBND huyện sẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch đường Lý Thường Kiệt cho phù hợp với ranh giới hiện trạng của di tích đình Tân Mỹ, để tôn tạo di tích theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao [tỉnh Khánh Hòa](#).

image not found or type unknown





Các cột bên trong đình được cột dây gia cố - Ảnh: TRẦN HOÀI

image not found or type unknown



Vách tường nứt toác bên trong di tích - Ảnh: TRẦN HOÀI

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nhuận - giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa - cho biết sẽ sớm cùng huyện Vạn Ninh thống nhất điều chỉnh quy hoạch đường Lý Thường Kiệt.

"Sau khi điều chỉnh quy hoạch, chúng tôi sẽ lên phương án thiết kế và chuyển Sở Xây dựng Khánh Hòa để thẩm định và đấu thầu thực hiện, sẽ cố gắng làm nhanh để đáp ứng nguyện vọng của người dân", ông Nhuận nói.

Link bài viết: <https://tinthat.vn/dan-lo-di-tich-sap-do-co-quan-chuc-nang-noi-cho-sua-quy-hoach>